SGS Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Kopia

Rapport Nr 26451070

Uppdragsgivare

Partille Kommun
Samhällsbygnadskontor/VA-verk.

Brodalsvägen 17
433 82 PARTILLE

Avser

Dricksvattenkontroll — Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning	: Alelyckan VV
Provplats	: Utg,D6 Grustagsvägen PV10
Analysomfattning	: Mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2026-10-19	Ankomstdatum	: 2026-10-19
Provtagningstidpunkt	: 11:15	Ankomsttidpunkt	: 2210
Temperatur vid provtagning	: 14.4 °C	Temperatur vid ankomst	: 2 °C
Provets märkning	: D6 mikr	Ansättningsdatum	: 2026-10-20
Provtagare	: GO		
VV= 0 Anv= 1 Nät= 2	: 0		
Desinfektion Nej= 0 Ja= 1	: 1		
Avhärdning Nej= 0 Ja= 1	:		
Fakturareferens	: ZP15273		
Klor, total aktiv, fältmätn.	:		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35° C	< 1		cfu/100ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande utgående dricksvatten.
Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten.
Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde, eller gränsvärde saknas.
För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1:2014 (enligt Kontrollwiki SLV).

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping 2026-10-28

Kopia sänds till
patrich.bjorklund@partille.se
vattenverket@partille.se
martin.eriksson@partille.se
kristin.everlund@partille.se

Magnus Casselgren
Granskningsansvarig

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

SGS Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Kopia

Rapport Nr 26475669

Uppdragsgivare

Partille Kommun
Samhällsbygnadskontor/VA-verk.

Brodalsvägen 17
433 82 PARTILLE

Avser

Dricksvattenkontroll — Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning	: Alelyckan VV
Provplats	: Utg,D6 Grustagsvägen PV10
Analysomfattning	: Mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2026-11-02	Ankomstdatum	: 2026-11-02
Provtagningstidpunkt	: 12:00	Ankomsttidpunkt	: 2210
Temperatur vid provtagning	: 14.8 °C	Temperatur vid ankomst	: 2 °C
Provets märkning	: D6, PV10	Ansättningsdatum	: 2026-11-03
Provtagare	: ME		
VV= 0 Anv= 1 Nät= 2	: 2		
Desinfektion Nej= 0 Ja= 1	: 1		
Fakturareferens	: ZP15273		
Klor, total aktiv, fältmätn.	:		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35° C	< 1		cfu/100ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare.
Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten.
Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde, eller gränsvärde saknas.
För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1:2014 (enligt Kontrollwiki SLV).

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping 2026-11-10

Kopia sänds till
patrich.bjorklund@partille.se
vattenverket@partille.se
martin.eriksson@partille.se
kristin.everlund@partille.se

Magnus Casselgren
Granskningsansvarig

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.